

Zestawienie materiałów podstawowych

1.	Kabel YAKXS 4x25mm ²	ok. 520mb
2.	Skrzynka rozdzielni oświetlenia SOK z tworzywa sztucznego w II klasie ochronności	1 kpl
3.	Fundament pod szafę SOK	1szt
4.	Ochronnik przepięć B+C	1 szt.
5.	Uziemienie prętowe	6 szt.
6.	Piach budowlany	ok. 0,8m ³
7.	Płaskownik ocynkowany FeZn25x4	ok.500mb
8.	Folia kalandrową koloru niebieskiego	ok. 520mb
9.	Tabliczki bezpiecznikowe słupowe wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym o prądzie In=2A i listwą zaciskową 5x35mm ²	12 kpl.
10.	Fundament pod słupy oświetleniowe	12szt.
11.	Słup oświetleniowe wraz z oprawą i źródłem światła	12kpl.
12.	Przewód YKY/YDY 3x2,5mm ²	ok. 60mb
13.	CPA cyfrowy programator atmosferyczny	1szt
14.	R15 4P przekaźnik przemysłowy 230V 50Hz	1szt
15.	Stycznik 3fazowy 4z 40A	1szt.
16.	Wyłącznik różnicowoprądowy AC P304 40A, I _{Δn} =0,3A	1szt
17.	Oprawa świetlówkowa 8W	1kpl
18.	Gniazdo hermetyczne 230V 16A	1szt
19.	Wyłącznik prądu P303 40A	1szt.
20.	Wyłącznik prądu P301 10A	2szt
21.	Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe S301 B2	2szt
22.	Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe S301 B6	4szt
23.	Przewód LgY 1x4mm ²	ok.20mb