



PROFIL GEOTECHNICZNY	Otwór Nr 1
Miejscowość : Łomianki ul. Dąbrówki	wykonał: dr Maciej Maślakowski data: Grudzień 2016r.

poziom wody grunt.	wilgotność	stan gruntu [m]	głębo- kość [m]	miąż- szość [m]	symbol	nazwa	barwa
			0,6	0,6	N	nasyp piaszczysty	
	w	szg	3	2,4	Pd	piasek drobny	żółty